ANEXOS

ANEXO 2: INFORMACION MAPA DE DETECCION DE TERRENOS INESTABLES PARROQUIA NULTI CANTON CUENCA



ANEXO 2: INFORMACION MAPA DE DETECCION DE TERRENOS INESTABLES PARROQUIA NULTI CANTON CUENCA




ANEXO 4: INFORMACION DEL MAPA GEOLOGICO DE LA PARROQUIA NULTI CANTON CUENCA



ANEXO 4: MAPA GEOLOGICO DE LA PARROQUIA NULTI CANTON CUENCA



ANEXO 5: INFORMACION DEL MAPA DE ZONIFICACION DE UNIDADES GEOTECTONICAS DE LA PARROQUIA NULTI CANTON CUENCA




ANEXO 5: INFORMACION MAPA DE ZONIFICACION DE UNIDADES GEOTECTONICAS DE LA PARROQUIA NULTI CANTON CUENCA

′28	RESISTENCIA DEL MATERIAL A LA	A ROTURA 732 733	
TRAMADO	UNIDADES GEOTECNICAS	FORMACIONES GEOLOGICAS	
	MACIZOS DE ALTA RESISTENCIA.— Rocas cristalinas, nasivas, sanas, poco fracturadas y muy competentes. Tipo I y II según Bienlawski	Celico, Maguazo Intrusivos y extrusivos sanos	
	MACIZOS DE MEDIANA A ALTA RESISTENCIA DEPOSITOS CON PREDOMINIO FRICCIONANTE Y CEMENTADOS.— Rocos cristolinas y sedimentorios competentes. Con poco alteración, fracturadas, juntas rugosas cerradas o relienas, tipo III según Bieniauski. Material de depósito friccionante o cementodo	Cellca, Maguazo, Intrusivos y extrusivos fracturados o fallados, Azogues. Terrazas aluviales y glaciares cementadas.	
	MACIZOS ROCOSOS DE BAJA RESISTENCIA / TERRENOS SUELTOS, FRICCIONANTES COMPACTOS Y COHESTVOS DUROS.— Rocos alteradas y fracturadas a muy fracturadas, poco competentes, folladas, con juntas planares y de bardes duros, cerradas a relemas tipo IV según Eleniansial Terrenos sueltos con predominio friccionante densos y/o cohesivos duros.	Llacao, Guapán, Yungulla, Tarqui, Saraguro, Turl Terrazas Jovenes o con natriz alterada. Depósitos coluviales o de pledenonte antiguos.	
	MACIZOS DE MUY BAJA RESISTENCIA / TERRENOS COHESTVOS DE MEDIANA O BAJA CONSISTENCIA Y FRICCIONANTES SUELTOS.— Rocas muy alteradas y fragmentadas, incompetentes, juntas planares y de kordes klandos, aklertos con relleno arcilloso, tipo V según Bleniawski. Terreno suelto residual y depósitos predominantemente cohesivos de baja resistencia y granulares sueltos.	Formaciones o unidades in-situi Ouingeo, Biblián, Loyola, Mangán, Arcillas varvadas. Depósitos coluviales Jóvenes estables y aluviales recientes.	
	MATERIALES EN ROTURA Material rocoso decomprimido y/o con grietas de tracción. Suelos coluviales o terrenos sueltos en estabilidad precaria o reposo residual, colapsables a activos.	Materiales muy decomprimidos de Azogues, Llacac. Columbles de Loyola, Mangán, Biblián, Quingeo, mal drenados.	

ANEXO 5: INFORMACION DEL MAPA DE ZONIFICACION DE UNIDADES GEOTECTONICAS DE LA PARROQUIA NULTI CANTON CUENCA



ANEXO5: INFORMACION DEL MAPA DE ZONIFICACION DE UNIDADES GEOTECTONICAS DE LA PARROQUIA **NULTI CANTON CUENCA**



ANEXO 6: INFORMACION DE MAPA – AMENAZAS POR TERRENOS INESTABLES PARROQUIA NULTI CANTON CUENCA

LEYENDA



AREA DE PELIGROSIDAD MEDIA

AREA DE PELIGROSIDAD BAJA


AREA SIN PELIGROS DETECTADOS

Al momento de la evaluación no se encontroron evidencias de que algún fenómeno esté actuando sobre el terreno, sin embargo, bajo condiciones hidrometeorológicas extremas o actividades antrópicas antitécnicas, es susceptible de ser impactada por fenómenos indicados en letras, con paréntesis.


AREA SIN PELIGROS DETECTADOS

Al momento de la evaluación no se encontraron evidencias de que algún fenómeno esté actuando sobre el terreno.

ANEXO 6: INFORMACION DE MAPA – AMENAZAS POR TERRENOS INESTABLES PARROQUIA NULTI CANTON CUENCA



ANEXO 6: INFORMACION DE MAPA – AMENAZAS POR TERRENOS INESTABLES PARROQUIA NULTI CANTON CUENCA



ANEXO 7: INFORMACION DEL MAPA TOPOGRAFICO DE LA PARROQUIA NULTI CANTON CUENCA



ANEXO 7: INFORMACION DEL MAPA TOPOGRAFICO DE LA PARROQUIA NULTI CANTON CUENCA

